
PASSOS
Ponte da Urze
S. Pedro de Vale do Conde
MARGELOS
Guisela
Esperanda
Fraga do Vale
Alvite
Carreiro Grande
Vale da Senhora
Plan
Vale do Pinheiro
Fraga da Cal
Pedra
Barreiro
Fontes
Fonte Fria
Vale Rato
Esteiraquo
Fonte do Ouro
Cepos
Rio Tua
Vale das Vinhas
Fornos
Baileiro
Ribeira
Vallado
Vale da Guilha
Guisela de Cima
Rio Tua
Rio Tua
Rio Tua